




ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO



FISM

Acta Número: CFF/19.-02019-11

Programa: SD. ALCANTARILLADO
Subprograma: 01.- REHABILITACION
Clave de la Obra: 19/05012 CP
Descripción de la Obra: ALCANTARILLADO EN C. 18 DE OCTUBRE
Ubicación: ENTRE 1ero DE MAYO Y JUAN DIEGO
Colonia: CERRO DE GUADALUPE

Fecha Real de Inicio: 30/05/2019

Fecha Real de Terminación: 08/06/2019

En la Localidad de: Durango **Municipio:** 005.- DURANGO **Estado de:** DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad DESC. Cantidad: 9

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
R33-002/19	14/02/19	\$161,612	\$161,612	\$0	\$0	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad DESC. Cantidad:8

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2019	\$157,427.35	\$157,427.35	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Alcantarillado Mano de obra Trazo y nivelación topográfica. Trazo y nivelación topográfica. Ruptura y demolición de...Banqueta de concreto Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento hidráulico Construcción de...Base de grava cementada. Pavimento o banqueta de concreto f'c 250 kg/cm2 DE 15 cm de espesor. Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco...En zona "B" de 0.00 a 6.00 m de profundidad Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco...Hasta 2.00 metros de profundidad "c" Plantilla apisonada al 85 % Proctor en zanjas...Con material producto de banco. Relleno en zanjas...Compactado al 85% proctor con material de banco. Compactado al 90% proctor con material de banco. Instalación de tubería de P.V con cople...De 200 milímetros de diámetro. Descarga domiciliaria en terreno natural por método tradicional, incluye excavación para zanjas en material común en seco , relleno compactado al 85% limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de concreto simple de 6" de diámetro, suministro e instalación de métodos los materiales indicados por plano...Descarga domiciliaria (sin banqueta) en material tipo "C" por método tradicional, incluye excavación para zanja en material "C" en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de P.V.C sanitario (De 0.00 a 8.00 m de longitud) de 6" de diámetro, suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano. Registro de albañal con muros de tabique 14 cm, aplanado con mortero cemento- arena 1:3 y tapa de concreto con marco de fierro...De 0.40x0.60 y 0.50 m de profundidad. Incremento por cada 0.50 m de profundidad. Pozo de visitas "común" hasta...Pozo de visita tipo "común", hasta 1.25m de profundidad. Acarreo primer kilómetro de material pétreo, arena, grava, material producto de excavación en camión volteo, descarga a volteo en camino...Plano revestido y lomerío suave pavimentado. Acarreo kilómetro subsecuente al primero de materiales pétreos, arena, grava, material producto de excavación en camión volteo, descarga a volteo en camino...Plano revestido y lomerío suave pavimentado. Material Suministro de tubería de p.v.c alcantarillado sistema métrico serie 20 NOM-001 CNA; NMX 215, L.A.E Fábrica...De 200 milímetros de diámetro.



Durango

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. JOSE ALFREDO MARIN PULGARIN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. SERGIO HUMBERTO QUINONES MEDINA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Durango

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

