



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2020-11

Programa: SD.-ALCANTARILLADO Y DRENAJE

Subprograma: 01.-REHABILITACIÓN

Clave de la Obra: SD200052 CP.

Descripción de la Obra: ALCANTARILLADO EN CALLE RANCHO GRANDE

Ubicación: ENTRE JOSE RAMON ESTRADA Y PROL. DE LAS ROSAS.

Colonia: COL. MASIE

Fecha Real de Inicio: 05/10/2020

Fecha Real de Terminación: 14/10/2020

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad ML Cantidad: 115

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
2020-R33-FAISM-A-0282	9/7/2020	\$469,521.00	\$387,329.25	\$ 0.00	\$0.00	\$82,192.05

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad ML Cantidad: 115

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2020	\$340,416.90	\$280,809.90	\$0.00	\$0.00	\$59,607.00

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

MANO DE OBRA TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE... BANQUETA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYA CON ESCOBILLETAS/BROCHA DE PELO, CON JUNTAS FRÍAS ACABADO/VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA DE FRONTERA. EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO... EN ZONA "B" DE 0 A 6 MTS DE PROFUNDIDAD PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS... CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. CON COPLEROS... DE 200 MM DE DIÁMETRO RELLENO EN ZANJAS... COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO RELLENO EN ZANJAS... COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR MÉTODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.) DE 6" DE DIÁMETRO, Y TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANOS REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CMS., APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO... DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE DE 14 CMS., APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO... INCREMENTO POR CADA 0.50 MTS DE PROFUNDIDAD. OBRA COMPLEMENTARIA NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 70 CMS. DE ALTURA CON MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 28 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 APLANADO PULIDO EN INTERIOR DE 2.5 CMS. ACARREO 1ER KILÓMETRO DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGAR A VOLTEO EN CAMINO... PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO ACARREO KILÓMETROS SUBSECUENTES AL 1ERO DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGAR A VOLTEO EN CAMINO... PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO MATERIAL SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 NOM-001-CNA; NMX 215 L.A.B. FABRICA... DE 200 MM DE DIÁMETRO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FO.FO. PARA TRÁFICO PESADO CON LOGOTIPO DE H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO 2019 - 2022 PARA POZOS DE VISITA, INCLUYE COLOCADO Y M. DE O.

# OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

  
ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

  
MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA O.  
LILIANA GÓMEZ O.

BENEFICIARIOS

618-144-41-89


(DEPENDENCIA EJECUTORA)

  
ING. RAFAEL REY MARTÍNEZ FLORES  
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



# OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

