



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

OPERADO

2019

FISM

Acta Número: CFF/19-02019-45

Programa: SD. ALCANTARILLADO
Subprograma: 01.- REHABILITACION
Clave de la Obra: 19/05060 CP
Descripción de la Obra: ALCANTARILLADO EN CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN
Ubicación: ENTRE CD JUAREZ Y NARDOS O CHIAPAS
Colonia: CHULAS FRONTERAS

Fecha Real de Inicio: 18/05/2019 Fecha Real de Terminación: 07/06/2019

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad ML Cantidad: 145.5

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: R33-012/19, 19/06/19, \$398,146, \$0, \$0, \$298,608.5, \$99,536.5

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad ML Cantidad: 145.69

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: Ejercido, 2019, \$337,766, \$0, \$0, \$253,324.89, \$84,441.63

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Trazo y nivelación topográfica.... Trazo y nivelación topográfica. Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco.... En zona "B" de 0.00 a 6.00 metros de profundidad Plantilla apisonada al 85 % Proctor en zanjas.... Plantilla apisonada al 85 % Proctor en zanjas con material producto de banco. Relleno en zanjas.... Relleno en zanjas compactado al 85% proctor con material de banco. Relleno en zanjas compactado al 90% proctor con material de banco. Instalación de tubería de P. V. C. con cople.... De 200 milímetros de diámetro. Descarga domiciliaria en terreno natural por método tradicional, incluye excavación para zanjas en material común en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de concreto simple de 6" de diámetro, suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano.... Descarga domiciliaria (Sin banquetta) en material "B" por método tradicional, incluye excavación para zanjas en material común en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de P. V. C. sanitario (De 0.00 a 8.00 metros de longitud) de 6" de diámetro, suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano. Registros de albañal con muros de tabique 14 centímetros, aplanados con mortero cemento - arena 1:3 y tapa de concreto con marco de hierro.... De 0.40 x 0.60 y 0.50 metros de profundidad. Incremento por cada 0.50 metros de profundidad. Pozo de visita tipo común, hasta.... Pozo de visita "común", hasta 1.75 metros de profundidad. Renivelación, hincados y permisos.... Renivelación de pozo de visita de 1.00 metro de profundidad, incluye muros de tabique de 28 centímetros, aplanado con mortero cemento - arena 1:5 y escalones. Acarreo primer kilómetro de materiales pétreos, arena, grava.... Plano revestido y lomerío suave pavimentado. Acarreo kilómetros subsecuentes al primero de materiales pétreos.... Plano revestido y lomerío suave pavimentado. Materiales Suministro de tubería de P. V. C.... De 200 milímetros de diámetro. Brocales y tapas para pozos de visita.... Suministro y colocación de brocal de Fo. Fo. para tráfico pesado con logotipo del H. Ayuntamiento de Durango 2016 - 2019 para pozos de visita, incluye colocado y mano de obra.



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. JOSE ALFREDO MARIN PULGARIN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

Sonia López Isidro

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

~~ARQ. SERGIO HUMBERTO QUIÑONES MEDINA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS~~





DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

