



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

AVANCE 100%

Acta Número: CFF/17.-02017-135

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL

Subprograma: 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS

Clave de la Obra: 17/05017 CP

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C. CEMPOAL

Ubicación: ENTRE CRISANTEMO Y MARAVILLAS

Colonia: LA VIRGEN

Fecha Real de Inicio: 31/10/2017

Fecha Real de Terminación: 06/11/2017

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad ML Cantidad: 9

| No. De oficio | Fecha    | Total   | Ramo 33    | Estatad | Municipal | Beneficiarios |
|---------------|----------|---------|------------|---------|-----------|---------------|
| R33-006/17    | 02/05/17 | \$3,033 | \$2,032.10 | \$0     | \$0       | \$1,000.89    |

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad ML Cantidad:9

| Observación | Año Fiscal | Total      | Ramo 33    | Estatad | Municipal | Beneficiarios |
|-------------|------------|------------|------------|---------|-----------|---------------|
| Ejercido    | 2017       | \$2,949.40 | \$1,976.08 | \$0     | \$0       | \$973.29      |

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Guarniciones. Trazo y nivelación (un trazo solamente), incluye: materiales para señalamiento. Excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad, incluye: afine de talud, carga y acarreo dentro y fuera de la obra de material no util. Relleno y compactación de material producto de excavación con pizón y agua en capas de 20 cms. De espesor., incluye acarreo dentro y fuera de obra guarnición de concreto tipo de 15x20x40 cms. trapezoidal f'c=150-kg/cm2 incluye: papel fieltro en juntas @ 6 mts., cimbra metalica y mano de obra

*[Handwritten signature]*





# DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA


ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

  
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. SERGIO HUMBERTO QUIÑONES MEDINA  
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





# DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

