



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/17.-02017-177

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL

Subprograma: 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS

Clave de la Obra: 17/05018 CP

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C. 16 DE SEPTIEMBRE

Ubicación: ENTRE NOMBRE DE DIOS Y AGUSTIN DE ITURBIDE

Colonia: JOSE ANGEL LEAL

Fecha Real de Inicio: 12/19/2017

Fecha Real de Terminación: 12/20/2017

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad ML Cantidad: 10.27

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
R33-002/17	02/05/17	\$3,464	\$2,321	\$0	\$0	\$1,143


Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad ML Cantidad:10.27

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2017	\$3,382.48	\$2,266.26	\$0	\$0	\$1,116.22

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

GUARNICIONES. TRAZO Y NIVELACION (UN TRAZO SOLAMENTE), INCLUYE: MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO. EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PIZÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR., INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA GUARNICION DE CONCRETO TIPO DE 15X20X40 CMS.TRAPEZOIDAL F'CF150 KG/CM2 INCLUYE:PAPEL FIELTRO EN JUNTAS @ 6 MTS.,CIMBRA METALICA Y MANO DE OBRA





# DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

  
ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

  
Rodrigo Ruiz Ramirez  
BENEFICIARIOS

Calle: 16 de Septiembre #609  
Jose angel leal

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

  
ARQ. SERGIO HUMBERTO QUIÑONES MEDINA  
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS






# DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_





DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/14.-02017-88

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL
Subprograma: 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS
Clave de la Obra: 17/05267 CP
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C. LAUREL
Ubicación: ENTRE VALLE VERDE Y PASEO DE LA FERRERIA
Colonia: VALLE VERDE SUR



Fecha Real de Inicio: 10/11/2017

Fecha Real de Terminación: 14/10/2017

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad ML Cantidad: 325.29

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: R33-091/17, 23/10/17, \$109,613, \$77,408.69, \$0, \$0, \$32,204.29

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad ML Cantidad:319.60

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: Ejercido, 2017, \$102,675.33, \$72,509.32, \$0, \$0, \$30,166.01

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Trazo y nivelación (un trazo solamente), incluye: materiales para señalamiento. Excavación por medios mecánicos en terreno tipo "b" cualquier profundidad, incluye: afine de talud y acarreo dentro y fuera de la obra de material no util. Relleno y compactación de material producto de excavación con pison y agua en capas de 20 cm de espesor, incl. Acarreo dentro y fuera de la obra. Guarnición de concreto tipo de 15x20x40 cms. trapezoidal f'c=150 kg/cm2 incluye: papel fieltro en juntas @ 6 mts.,cimbra metálica y mano de obra



Handwritten signature




# DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.


**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

**ENTREGA**




**ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO**  
**DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**RECIBE**



**BENEFICIARIOS**  
*Presidente Comité*  
*En hoja anexa se detalla*  
*el motivo de su firma*  
*condicionada.*

**(DEPENDENCIA EJECUTORA)**



**ARQ. SERGIO ARTURO CAMPILLO NOGUEIRA**  
**SUBDIRECTOR EN INFRAESTRUCTURA DE**  
**EDIFICACIÓN**





DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Se reciben las guarniciones con las características especificadas con daños serios tales como "cuartaduras" y fracturas considerables, así como tramos de dicha guarnición sacados de su línea, todo esto provocado por la máquina Retroexcavadora que instaló las descargas de drenaje y agua en los lotes pendientes, al finalizar del mes de Noviembre, lo anterior para efecto de que dichos daños sean reparados y para los efectos a que haya lugar.

*[Handwritten Signature]*  
Juan Rodriguez Fdy.  
Presidente Comité



17/05267 CP

GUARNICION EN C. LAUREL ENTRE VALLE VERDE Y PASEO DE LA  
FERRERIA

COL. VALLE VERDE SUR

