

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-49

**Programa:** SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

**Subprograma:** 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS

**Clave de la Obra:** SE220016 CP

**Descripción de la Obra:** GUARNICIONES EN LA CALLE LAS PALMAS

**Ubicación:** ENTRE VIOLETAS Y CALLE DE LAS ROSAS

**Colonia:** COL. VALLE VERDE

**Fecha Real de Inicio:** 11/10/2022

**Fecha Real de Terminación:** 29/11/2022

**En la Localidad de:** Durango

**Municipio:** 005.- DURANGO

**Estado de:** DURANGO

**Inversión Aprobada:** El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

**Unidad ML Cantidad:** 266.02

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0734	1 de abril de 2022	\$130,763.49	\$130,763.49	\$0	\$0	\$0
No. 2022-R33-FAISM-CP-0915	30 diciembre de 2022	-\$65,384.60	-\$65,384.60	\$0	\$0	\$0
No. 2022-PNM-AM-0903	30 diciembre de 2022	\$65,384.60	\$0	\$0	\$65,384.58	\$0

**Inversión Ejercida.** La inversión ejercida durante el año fue:

**Unidad ML Cantidad:** 267.44

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$130,763.47	\$65,378.89	\$0	\$65,384.58	\$0

**ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:**

Limpia, trazo y nivelación (Un trazo solamente), incluye materiales para trazo manual. Excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad, incluye afine de tálud y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil. Relleno y compactación de material producto de excavación con pisón y agua en capas de 20 centímetros de espesor, incluye acarreo dentro y fuera de la obra. Guarnición de concreto tipo de 15 x 20 x 40 centímetros trapezoidal, F'c=150 kg/cm<sup>2</sup>, incluye papel fieltro en juntas a cada 6 metros, cimbra metálica y mano de obra



*[Handwritten signature]*

# OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al COMITÉ COMUNITARIO, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.


ENTREGA

RECIBE

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
Dora Ma. Rivera S.  
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

  
\_\_\_\_\_  
ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE  
CAMINOS



**OBRAS PÚBLICAS**  
Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

