



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/14.-02017-146

Programa: SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

Subprograma: EQUIPAMIENTO DE COMEDORES

Clave de la Obra: 17/005146 CP

Descripción de la Obra: EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. ORESTES PEREYRA

CLAVE:10EPR0481Z

Ubicación:

Colonia: 15 DE MAYO

Fecha Real de Inicio: 02/12/2017

Fecha Real de Terminación: 06/12/2017

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad EQUIPAMIENTO Cantidad: 1

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
R33-045/17	25/07/17	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0


Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad EQUIPAMIENTO Cantidad:1

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2017	\$24,504	\$24,504	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Silla blanca de resina resistente al exterior. Marca KARTELL. Con pasamanos y patas reforzadas. Fabricada en resina. Resistente al exterior. Fácil de guardar. Apilable (939476). Fregador 95x51 cms. Campana Mabe 50cms Grafito Mod.MA05021. Mesa Plegable Duna Verona Rectangular 1.8m ancho 0.78 Modelo DM30-A29. Refrigerador Top Mount 13p Daewoo DFR-36520GBMB blanco. Estufa de Gas 2 Parribas Mabe MA05119I Gris





# DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

**ENTREGA**  
*[Handwritten signature]*  
**ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO**  
**DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**



**RECIBE**

GOBIERNO DEL ESTADO  
DE DURANGO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
ESCUELA PRIMARIA  
"GRAL ORESTES PEREYRA"  
CLAVE. 10EPR0481Z  
F.O.S. LA VIRGEN II,  
DURANGO, DGO

*[Handwritten signature]*  
**BENEFICIARIOS**  
*P.A. José Juan Navarrete Olivares*

**(DEPENDENCIA EJECUTORA)**

*[Handwritten signature]*  
**ARQ. SERGIO ARTURO CAMPILLO NOGUEIRA**  
**SUBDIRECTOR EN INFRAESTRUCTURA DE**  
**EDIFICACIÓN**





DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: JOSE JULIAN NAVARRETI OLIVARRIN

Cargo: MAESTRO DE GRUPO Entidad o Dependencia:

Razones: POR AUSENCIA DIRECTIVA Firma:



GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO  
SECRETARIA DE EDUCACION  
ESCUELA PRIMARIA "GRAL ORESTES PEREYRA"  
CLAVE: TUEPRO4812  
FOS LA VIRGEN T DURANGO, DGO.

**OPERADO**  
- 2017  
**FISM**

