



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**  
COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/19.-02019-72

**Programa:** SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA  
**Subprograma:** EQUIPAMIENTO DE COMEDORES  
**Clave de la Obra:** 19/05141 CP  
**Descripción de la Obra:** EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. PRIM. PAULO FREIRE  
**Ubicación:**  
**Colonia:** ALIANZA POR DURANGO

**Fecha Real de Inicio:** 18/10/2019      **Fecha Real de Terminación:** 23/10/2019  
**En la Localidad de:** Durango      **Municipio:** 005.- DURANGO      **Estado de:** DURANGO  
**Inversión Aprobada:** El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

**Unidad LOTE Cantidad: 1**

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
R33-050/19	05/04/19	\$39,927	\$39,927	\$0	\$0	\$0

**Inversión Ejercida.** La inversión ejercida durante el año fue:

**Unidad LOTE Cantidad:1**

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2019	\$39,022.26	\$39,022.26	\$0	\$0	\$0

**ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de trabajos correspondientes a:

Equipamiento de comedor escuela primaria paulo fraire, cielo azul. Suministro y colocación de tarja modelo f2t-150 marca ryse incluye: mezcladora cuello de ganzo marca rugo y cespól cromado. Suministro y colocación de parrilla de gas da baja presión marca ferro modelo 20078, medidas de 1.40x0.60x0.85 mts con 4 quemadores y plancha. Suministro de ollas modelo gr-150 marca ryse. Suministro y colocación de mesa plegable blanca hdx 1.82 m tipo maleta. Suministro y colocación de refrigerador acros 13 pies cúbicos at135fg. Suministro y colocación de estante de 5 niveles 40.4x90.4x183.6 cm cromado. Suministro y colocación de silla duna polipropileno. Suministro y colocación de mesa de trabajo con lambrin y tarja modelo mfl-150 a base de acero inoxidable, de una tarja con medidas de 1.50x0.70x0.85 mts, estructura tubular esmaltada. Suministro y colocación de refrigerador whirlpool 14 silver. Suministro y colocación de estante cromado de 40.4x90.4x183.6 cms. suministro y colocación de batería starcook el 18001

SR

# OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SILERIO SOTO  
SUBDIRECTOR EN INFRAESTRUCTURA DE  
EDIFICACIÓN

RECIBE



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN

BENEFICIARIOS ESCUELA PRIMARIA  
"PAULO FREIRE"  
CLAVE 10EPR0476 0  
DURANGO, DGO.



# OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

